
Sensor noise – no magnet
Instrument noise floor
Current (A/rtHz)
Frequency (Hz)
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
10^{-11}
10^{-12}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}