
Demod sig mag [cts]
100
0
-100
I quadrature
Q quadrature
RF44 sig mag [cts]
200
150
100
50
0
Unwrapped phase [rad]
10.0
5.0
0.0
0
5
10
15
20
25
30
Time [s]